

Zeichnungen

Anstatt z.B. ein Standard-Schraffurmuster auszuwählen und dessen Winkel jedes Mal zu ändern, können Sie Ihre Datei "sldwks.ptn" bearbeiten und das Standard-Schraffurmuster kopieren und einfügen und dann den Winkel ändern. Von nun an haben Sie Zugriff auf Ihr individuelles Schraffurmuster in der Dropdown-Box innerhalb des Befehls "Bereich schraffieren/füllen".

Das Erstellen von Schraffurmustern ist nicht so einfach wie das Bearbeiten eines bestehenden Schraffurmusters. Sie können auch gebrauchsfertige Muster aus dem Internet herunterladen. Ich fand die folgende Website, welche AutoCAD.PTN-Dateien zum kostenlosen Download zur Verfügung stellen:

CADhatch.com

Sie können dann einfach die Datei in Notepad öffnen und den Inhalt in die SOLIDWORKS.PTN-Datei kopieren.

Eindeutige ID: #1024

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2018-01-18 15:50