

# Skizzen

## Automatisches Bemaßen unterdrücken

SOLIDWORKS

Standard

Modul:

SOLIDWORKS CAD

Gültig für:


Versionsübergreifend

Stand:

20.12.2017


### 1. Funktionsweise

Bei aktiviertem automatischem Bemaßen in den Systemoptionen wird immer sofort ein Maß erstellt. Dies kann aber unter Umständen zu überdefinierten Skizzen führen oder unerwünscht sein. Um nicht jedesmal in den Systemoptionen die Funktion zu deaktivieren kann daher während dem Erstellen eines Maßes die **Alt-Taste** gedrückt werden. Dadurch wird für diesen Moment kein Maß erzeugt. Nachdem die Taste losgelassen wird kann wieder ein Maß erstellt werden.




Bei gedrückter Alt-Taste ist zunächst noch ein Maß zu sehen. Wird das Skizzenelement abgeklickt wird aber kein Maß erzeugt.

# Skizzen



# Skizzen



Eindeutige ID: #1006

Verfasser: Kay Goldinger

Letzte Änderung: 2017-12-29 13:28