

# Skizzen

## Automatischer Lösungsmodus aktivieren/deaktivieren

**SOLIDWORKS**

**Standard**

**Modul:**

**SOLIDWORKS CAD**

**Gültig für:**


Versionsübergreifend

**Status:**

21.12.2017

### 1. Funktion

Den automatischen Lösungsmodus können Sie in Extras unter Skizzeneinstellungen aktivieren/deaktivieren.



Eindeutige ID: #1005

Verfasser: Kay Goldinger

Letzte Änderung: 2017-12-29 13:28